




Erfaringer fra teknisk revision

Anette Schack Strøyer
Energistyrelsen

Store ejendomme, eksisterende bygninger


- Tekniske revisioner udført 4 kvartal 2009
- 35 ejendomme

Figur 1: Fordelingen af store energimærkningsrapporter på konklusion




Hvor går det galt?


Fordelingen af rapporter under bygningsregistrering




Fordelingen af rapporter under forslag til energiforbedring



Fordelingen af rapporter under bygningens energimærke




Fordelingen af rapporter under forståelighed for forbrugerne



Små ejendomme, eksisterende bygninger


- Tekniske revisioner udført 4 kvartal 2009
- 103 ejendomme

Figur 7: Fordelingen af små energimærkningsrapporter for eksisterende bygninger på konklusion




Hvor går det galt?


Fordelingen af rapporter under bygningsregistrering




Fordelingen af rapporter under bygningens energimærke



Fordelingen af rapporter under forslag til energiforbedring




Fordelingen af rapporter under forståelighed for forbrugerne



Nye bygninger

Fordelingen af rapporter under bygningsregistrering



Mest almindelige fejl i mærker med sanktioner.

- Mangler stillingtagen til vedvarende energi
- Forkert antal vinduer – forkerte skygger
- Mangler at indtaste tekniske installationer f.eks. varmtvandsbeholdere og centralvarmeanlæg.
- Mangler at indtaste linietaf
- Forkert indtastning af centralvarmeanlæg
- Fejl i arealer – herunder bygningens areal
- Fejlindtastning af pumper
- Mangler forslag iht håndbog for energikonsulenter 2008 version 3, kap. 2.2.5



Spørgsmål?

Helpdesk/Hotline i FEM-sekretariatet

Telefon: 70 20 39 01

E-post: eksperterne@femsek.dk