

NOTAT

26. maj 2009
J.nr. 2501/1211-0003
Ref.
Generel energipolitik
og energibesparelser

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version2

Håndbog for Energikonsulenter 2008 version2, afsnit 2.5 "Kvalitet i mærkningen", definerer kvalitet ved følgende kriterier:

- 1) Bygningsbeskrivelse og -registrering
- 2) Bygningens energimærke
- 3) Forslag til energiforbedring
- 4) Forståelighed for brugere

Teknisk revisor skal vurdere kvaliteten af en rapport i forhold til hvert enkelt kriterium og dernæst udmønte sin vurdering i et antal point, som det fremgår af pointskemaet, bilag 1, samt følgende vejledning.

Sommerhuse, som mærkes efter den forenkede metode, samt nye bygninger vurderes dog kun i forhold til kriterium 1, 2 og 4. Til disse bygningstyper anvendes derfor særlige point-skemaer, jf. bilag 2 og 3.

Der gives points efter de skalatrin, som er angivet i bilagene. Der kan ikke benyttes mellem-liggende værdier. For bygningsbeskrivelse og – registrering af en ny bygning kan fx opnås 0, 20, 40 eller 50 points, som angivet i bilag 2, men ikke fx 30 points.

1. Bygningsbeskrivelse og -registrering

Teknisk revisor vurderer ved selvsyn, om bygningens fysiske karakteristika er afspejlet i beskrivelsen og om registrering er sket i henhold til håndbogen.

Særligt vurderes, om der er fejl vedrørende forhold, hvor konsulenten har haft adgang til de faktiske oplysninger.

Hvis konsulenten, på grund af manglende adgang til faktiske oplysninger, har måttet skønne, vurderer teknisk revisor om skønnet var rimeligt i det konkrete tilfælde.

Hvis de faktiske forhold senere viser sig at være anderledes end det, som er antaget ved et fagligt korrekt skøn, betragtes det ikke som en fejl – medmindre konsulenten *har* haft adgang til de korrekte oplysninger, som nævnt ovenfor.

Pointtal for forskellige grader af korrekt beskrivelse/registrering fremgår af bilag 1, 2 og 3.

2. Bygningens energimærke

Konsulentens beregning af skalaværdi for bygningens energimærke kontrolleres, herunder om de anvendte standardværdier er rimelige, og om beregninger følger håndbogens kapitler 3, 4 og 5.

Skalaværdien genberegnes i følgende tilfælde:

- Hvis der er benyttet forenklinger og vurderinger, udover hvad der fremgår af kapitel 3, 4 og 5
- Hvis der er fejl, som giver forkerte inddata til beregningen, fx fejl i registreringen, eller uhensigtsmæssigt valg af standardværdi(er).

Forenklinger i registreringen skal fremgå af rapporten og skal, bortset fra eksemplerne i kapitel 2.4.3.1, kort begrundes.

Det anbefales, at energikonsulenten udarbejder et kort notat med begrundelse for valg af forenklinger og skøn, som falder uden for 2.4.3.1. Notatet er nyttigt, hvis mærkningen udtrækkes til kontrol.

Ved genberegning skal teknisk revisor benytte samme edb-program og version, som konsulenten har anvendt.

Pointtal for korrekt/ukorrekt skalaværdi fremgår af bilag 1, 2 og 3.

3. Forslag til energiforbedring

Energimærknings vigtigste formål er at motivere bygningsejer til at gennemføre energiforbedringer med størst mulig samlet effekt.

Derfor vejer antal og kvalitet af rapportens forslag til energiforbedring tungest i den samlede vurdering.

Kvalitet defineres ved at

- 1) alle motiverende forslag, som kan findes ved at følge retningslinjerne i afsnit 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5, er med i rapporten,
- 2) forslagene er klart og entydigt beskrevet, i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 2.2.6, 2.2.7 og 2.2.8.

Pointtal for forskellige grader af kvalitet i forslag til energiforbedring fremgår af bilag 1.

4. Forståelighed for brugere

Teknisk revisor vurderer om rapporten er i overensstemmelse med håndbogens kapitel 2.5.4. Pointtal for forskellige grader af kvalitet i denne henseende fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Teknisk revision med vægt på læring

Teknisk revision skal, så vidt muligt, give læring og information til konsulentene.

Derfor skal konsulenten have tilbud om at deltage, når teknisk revisor gennemgår den omhandlede bygning. Formålet er at skabe dialog på konkret baggrund, både om konsulentens valg og om de punkter, hvor teknisk revisors vurdering afviger fra konsulentens.

Teknisk revisor udarbejder efterfølgende en revisionsrapport. Konsulenten får mulighed for at kommentere og kommentarerne skal medtages i revisionsrapporten.

Bilag

1. TR points – eksisterende bygning
2. TR points – ny bygning
3. TR points – sommer-/fritidshus efter forenklet metode

Bilag 1:

TR points – eksisterende bygning

2009-05-14

Registrering

0 Utilstrækkelig

Store fejl i registrering og/eller argumentation for skøn og alternative metodevalg. Forhold af væsentlig betydning er udeladt uden begrundelse eller er registreret forkert.

5 Mangelfuld

Mindre fejl i registrering og/eller argumentation for skøn og alternative metodevalg. Forhold af mere begrænset betydning, men som bør registreres, er udeladt uden begrundelse eller er registreret forkert.

10 Retvisende

Registreringen afspejler den fysiske bygning og har et tilstrækkeligt detaljeringsniveau. Argumentationen for faglige vurderinger eller alternative metodevalg er fundet i orden.

Energimærke

0 Misvisende

Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mere end +/- 15 procent (målt i kWh)

20 Retvisende

Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mindre end +/- 15 procent (målt i kWh)

Forslag til energiforbedring

0 Store fejl

De fleste relevante forslag mangler og/eller er forkert beskrevet og beregnet.

20 Mere betydelige fejl

Et eller flere væsentlige forslag mangler og/eller er forkert beskrevet og beregnet.

40 Mindre fejl

Alle væsentlige forslag er medtaget, men der kan være mindre fejl i beskrivelse eller beregning.

50 Ingen fejl

Alle relevante forslag er medtaget, korrekt beskrevet og beregnet.

Forståelighed

0 Mangelfulde og svært forståelige beskrivelser

Beskrivelser er generelt mangelfulde og/eller vanskelige at forstå for en lægmand.

10 Dækkende beskrivelser

Beskrivelser er i vid udstrækning dækkende og forståelige for lægmand - dog kan mindre betydende uklarheder forekomme

20 Helt entydige og let forståelige beskrivelser

Beskrivelser er helt entydige og let forståelige for lægmand.

Konklusionskategorier

- 1) 90 – 100 points: God og oplysende rapport.
- 2) 75 – 89 points: Kan medføre krav om nyt mærke til kunden.
- 3) 50 – 74 points: Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke.
- 4) 0 – 49 points: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke.

Bilag 2:

TR points – ny bygning

2009-05-14

Registrering

- 0 **Utilstrækkelig**
Store fejl i registrering og/eller de fleste forhold af væsentlig betydning udeladt eller beskrevet forkert.
- 20 **Mangelfuld**
Flere fejl i registrering og/eller et eller flere væsentlige forhold udeladt eller beskrevet forkert.
- 40 **Enkelte mangler**
Registreringen afspejler i vid udstrækning den fysiske bygning, men mindre væsentlige forhold mangler eller er forkert beskrevet.
- 50 **Retvisende**
Registreringen afspejler fuldt og helt den fysiske bygning og alle relevante forhold er medtaget samt korrekt beskrevet

Energimærke

- 0 **Misvisende**
Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mere end +/- 15 procent (målt i kWh)
- 30 **Retvisende**
Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mindre end +/- 15 procent (målt i kWh)

Forståelighed

- 0 **Mangelfulde og svært forståelige beskrivelser**
Beskrivelser er generelt mangelfulde og/eller vanskelige at forstå for en lægmand.
- 10 **Dækkende beskrivelser**
Beskrivelser er i vid udstrækning dækkende og forståelige for lægmand - dog kan mindre betydende uklarheder forekomme
- 20 **Helt entydige og let forståelige beskrivelser**
Beskrivelser er helt entydige og let forståelige for lægmand.

Konklusionskategorier

- 1) 90 – 100 points: God og oplysende rapport.
- 2) 70 – 89 points: Kan medføre krav om nyt mærke til kunden.
- 3) 50 – 69 points: Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke.
- 4) 0 – 49 points: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke.

Bilag 3:

TR points – sommer-/fritidshus mærket efter forenklet metode

2009-05-14

Registrering

- 0 **Utilstrækkelig**
Store fejl i registrering og/eller de fleste forhold af væsentlig betydning udeladt eller beskrevet forkert.
- 20 **Mangelfuld**
Flere fejl i registrering og/eller et eller flere væsentlige forhold udeladt eller beskrevet forkert.
- 40 **Enkelte mangler**
Registreringen afspejler i vid udstrækning den fysiske bygning, men mindre væsentlige forhold mangler eller er forkert beskrevet.
- 50 **Retvisende**
Registreringen afspejler fuldt og helt den fysiske bygning og alle relevante forhold er medtaget samt korrekt beskrevet

Energimærke

- 0 **Misvisende**
Sommerhuset er energimærket forkert i forhold til opfyldelse af de specifikke energikrav i BR-S 98 gældende indtil 1/1 2006
- 30 **Retvisende**
Sommerhuset er energimærket korrekt i forhold til opfyldelse af de specifikke energikrav i BR-S 98 gældende indtil 1/1 2006

Forståelighed

- 0 **Mangelfulde og svært forståelige beskrivelser**
Beskrivelser er generelt mangelfulde og/eller vanskelige at forstå for en lægmand.
- 10 **Dækkende beskrivelser**
Beskrivelser er i vid udstrækning dækkende og forståelige for lægmand - dog kan mindre betydende uklarheder forekomme
- 20 **Helt entydige og let forståelige beskrivelser**
Beskrivelser er helt entydige og let forståelige for lægmand.

Konklusionskategorier

- 1) 90 – 100 points: God og oplysende rapport.
- 2) 70 – 89 points: Kan medføre krav om nyt mærke til kunden.
- 3) 50 – 69 points: Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke.
- 4) 0 – 49 points: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke.